kevisport®

Tel. +48 601 377 054
+48 228 750 434
kevis@kevisport.pl
www.strona.kevisport.pl
04-063 Warszawa, ul. Białowieska 7/9
NIP PL5212061894

Pas ratowniczy WĘGORZ II - usługi serwisowe



Zakres:
wymiana taśm oraz linki.
Każdy przesłany węgorz musi posiadać załączone oryginalne 2 oringi i karabinek.



Zakres:
wymiana taśm, linki + 2 oringi i karabinek.

Możliwe wykonanie usługi w odniesieniu do minimum 2 szt. węgorzy dostarczonych do naszej siedziby.

W przypadku wysyłki sprzętu po wykonanym serwisie koszt usługi zostanie powiększony o 29 zł brutto.